

TUOTESELOSTE 1.3.2011



## HAMMERITE Direct to Rust Spray

Metallisuojaamaali  
Sileäpintanen/Vasaralakkakuviainen

<b>Tuotetyyppi:</b>	Liutinohteinen nopeasti kuivuva alkydimaali
<b>Soveltuvuus:</b>	Erilaiset metallipinnat sisällä ja ulkona
<b>Käyttökohteet:</b>	Metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet, työkalut, erilaiset teräsrakenteet jne.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Tiheys</b>	N. 0,7-0,8 kg/l
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 60 tilavuus-%
<b>Riittoisuus</b>	5 m <sup>2</sup> /l,
<b>Levitysmenetelmät:</b>	ruiskutus
<b>Ohenne:</b>	Mineraalitärpätti
<b>Kuivumisaika:</b>	Pölykuiva n. 2 h/+23 °C/50 % RH Päällemaalattavissa 15 min-2 h/+23 °C/50 % RH
<b>Värisävyt(vasaralakka):</b>	Hopea, musta, valkoinen
<b>Värisävyt (sileäpinta):</b>	Hopea, musta, valkoinen
<b>Kiiltoryhmä:</b>	1 (RT-luokitus), täyskiiltävä SFS 3632
<b>Palavan nesteen luokka:</b>	Syttyvä
<b>Varastointikestävyys:</b>	Varastoitava viileässä, avaamaton astia säilyy kylmässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	0,4 L



## KÄYTTÖOHJEET

### **Maalausolosuhteet**

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

*Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.*

### **Esikäsittely**

#### **Maalamaton pinta**

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla.

HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-, messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan Hammerite special metals primer- pohjamaalilla pintamaalin pysyvyyden varmistamiseksi.

#### **Aiemmin maalattu pinta**

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla ja karhenna vanha metallipinta hiomapaperilla. Poista hiontapöly.

### **Käsittelyohje**

Ravistele purkkia kunnes kuulet kuulun äänen ja jatka 3 min. Parhaan suojan saamiseksi ruiskuta 3-5 maalikerrosta. Odota 15 min-2h tai kaksi viikkoa maalikerrosten välissä. Hiekkapuhalletut pinnat, terävät reunat, kulmat yms. vaativat 1-2 maalikerrosta lisää. Ideaalinen lämpötila maalattaessa on +8°C - +25°C. Maalaaminen muissa lämpötiloissa voi vaikuttaa maalin ominaisuuksiin.

### **Työvälineiden puhdistus**

Maalaamisen jälkeen, käännä purkkia ylösalaisin ja ruiskuta suutin tyhjäksi.

### **Ympäristöhaittojen ehkäisy**

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### **Käyttöturvallisuus**

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

### **Myynti ja markkinointi**

Akzo Nobel Coatings Oy/ kauppamaalit

Valimotie 22

01510 Vantaa

p. 0108 419 500

[www.hammerite.fi](http://www.hammerite.fi)