

TUOTESELOSTE 1.3.2011



HAMMERITE Direct to Rust Spray

Metallisuojaamaali
Sileäpintanen/Vasaralakkakuviainen

Tuotetyyppi:	Liutinhenteinen nopeasti kuivuva alkydimaali
Soveltuvuus:	Erilaiset metallipinnat sisällä ja ulkona
Käyttökohteet:	Metalliaidat ja -kaiteet, polkupyörät, kuivaustelineet, auton vanteet, työkalut, erilaiset teräsrakenteet jne.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	N. 0,7-0,8 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	N. 60 tilavuus-%
Riittoisuus	5 m ² /l,
Levitysmenetelmät:	ruiskutus
Ohenne:	Mineraalitärpätti
Kuivumisaika:	Pölykuiva n. 2 h/+23 °C/50 % RH Päällemaalattavissa 15 min-2 h/+23 °C/50 % RH
Värisävyt(vasaralakka):	Hopea, musta, valkoinen
Värisävyt (sileäpinta):	Hopea, musta, valkoinen
Kiiltoryhmä:	1 (RT-luokitus), täyskiiltävä SFS 3632
Palavan nesteen luokka:	Syttyvä
Varastointikestävyys:	Varastoitava viileässä, avaamaton astia säilyy kylmässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.
Pakkauksen sisältö:	0,4 L



KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.

Esikäsittely

Maalamaton pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Karhenna kiiltävä pinta hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla.

HUOM! Ruostumaton teräs, sinkitty pinta, alumiini-, kupari-, messinki- ja kromipinnat pohjamaalataan Hammerite special metals primer- pohjamaalilla pintamaalin pysyvyyden varmistamiseksi.

Aiemmin maalattu pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvasta. Poista irtonainen maali ja ruoste teräsharjalla ja karhenna vanha metallipinta hiomapaperilla. Poista hiontapöly.

Käsittelyohje

Ravistele purkkia kunnes kuulet kuulun äänen ja jatka 3 min. Parhaan suojan saamiseksi ruiskuta 3-5 maalikerrosta. Odota 15 min-2h tai kaksi viikkoa maalikerrosten välissä. Hiekkapuhalletut pinnat, terävät reunat, kulmat yms. vaativat 1-2 maalikerrosta lisää. Ideaalinen lämpötila maalattaessa on +8°C - +25°C. Maalaaminen muissa lämpötiloissa voi vaikuttaa maalin ominaisuuksiin.

Työvälineiden puhdistus

Maalaamisen jälkeen, käännä purkkia ylösalaisin ja ruiskuta suutin tyhjäksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Myynti ja markkinointi

Akzo Nobel Coatings Oy/ kauppamaalit

Valimotie 22

01510 Vantaa

p. 0108 419 500

www.hammerite.fi